

# WLAN Modul aus iMac 2008 transplantieren sinnvoll?

Beitrag von „Raptortosh“ vom 5. Mai 2021, 22:43

Das kleiner kann auch Kamera sein. Wie sah das aus? Waren es zwei einzelne Leiter? Wenn ja = vermutlich ccfl.

Das zucken kann auch sein, falls die röhre defekt ist, und der Inverter dann abschaltet. Ob das auch so ist, wenn schlechter Kontakt = keine Ahnung.