

Problem mit Ruhezustand

Beitrag von „phil48“ vom 5. Mai 2021, 23:05

Ich habe ein für mich schwer nachvollziehbares Problem mit dem Ruhezustand:

Wenn ich den Hackintosh per Mausklick über das Apfelsymbol -> Ruhezustand in den Schlaf versetze funktioniert alles wie es soll. Er geht also in den Schlaf und wacht bei Tastatureingaben oder Mausklicks wieder auf.

Wenn sich der Hackintosh aber über die Energiesparen-Funktion nach einer bestimmten Zeit in den Ruhezustand versetzt oder wenn ich ihn über die Tastenkombi alt+cmd+eject in den Schlaf versetze wacht er nicht mehr auf. Die Lüfter fangen zwar an zu drehen aber ansonsten passiert nichts sodass ich ihn am Powerknopf ausschalten muss.

Wieso funktioniert der erste Weg aber nicht die anderen beiden? Wo liegt der Unterschied? Ist dies ein bekanntes Problem?

Ich habe bereits den fixing sleep guide von dortania durchgearbeitet. (<https://dortania.github.io/Opentatall/universal/sleep.html>)