

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „Karl_Kaenguru“ vom 6. Mai 2021, 09:01

Hi viele Dank für die Hilfe,

haben wir aber schon ausprobiert, in allen möglichen Kombinationen, an- und ausgeschaltet, hat aber leider nichts geändert, er will die Tabelle einfach nicht annehmen und taktet weiterhin durchgehend bei 3,2Ghz...

Mit freundlichen Grüßen

Ernst