

Kein Bluetooth nach Update auf Version 11.3

Beitrag von „schabulske“ vom 6. Mai 2021, 12:18

[hacmymac](#)

Hast du deine USB Ports gemapped?

Bluetooth läuft ja normalerweise über einen internen USB Port.

Ab Version 11.3.0 gab es da eine Umstellung seitens BigSur und ohne USB Mapping funktioniert das dann nicht mehr.