

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „reiniZ“ vom 6. Mai 2021, 13:37

[reiniZ Vor 5 Minuten](#)

Hallo Jim, wieder mal eine Super Arbeit das 069er Update. Einen kleinen Fehler habe ich entdeckt. Im ACPI-Verzeichnis (iMacPro1,1) fehlt dem SSDT-Plug die "aml"-Endung. War aber kein Problem. Leider bekomme ich an meinem Fractal Tower die USB-C Frontbuchse nicht zum laufen. Neukonfiguration mit Hackintool hat auch nichts gebracht. Facetime und iMessage bekomme ich trotz intensivstem Studium auch nicht zum Laufen. Hast du irgendeine Idee?