

# **[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware**

**Beitrag von „schmalen“ vom 6. Mai 2021, 22:56**

[MPC561](#) es müssen lange beeps sein, da beim CPU error 5 oder andere hörbar kurze beeps kamen.

Cmos Reset etc. hatte ich gemacht.

Hab Gigabyte angeschrieben mal sehen was die sagen?

Bezüglich Flashen wird wohl nicht gehen, da auch der Monitor keine Reaktion zeigt, ich gehe davon aus dass das Board Schrott ist

Dennoch vorerst bedankt.