

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „Karl_Kaenguru“ vom 7. Mai 2021, 08:31

Hallo,

wenn ich das mit in die config packe, macht er gar nichts mehr und kriegt ne kernel-panic glaube ich (oder liegt die panic an etwas anderem?), ich habe auch schon das dann erstmal disabled, er wollte aber trotzdem nicht...