

[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware

Beitrag von „MPC561“ vom 7. Mai 2021, 10:36

Also ich meine davon kommt dein Defekt nicht. Das Board sollte automatisch die 3000er auf 2666 stellen beim hochfahren. Was allerdings passiert wenn du XMP aktivierst weiss ich nicht. Ob er da dann auf max. 2666 anpasst oder nicht bootet? Wenn nicht booten dann einfach ein CMOS Reset in dem Fall.