

In Arbeit

MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. Mai 2021, 16:00

Ich denke du hast die FrontPorts am Blauen Stecker onboard? USB3 2 ander Zahl was die Ports angeht. Dein Mapping wird vielleicht nicht richtig sein solange du aber USB2 Ports nutzt merkst du das nicht. Nutzt du aber USB3 Geräte dann kommt das Portlimit ins Laufen.

Da denke ich das dein Fehler ist.