

**In Arbeit**

## **MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem**

**Beitrag von „REVAN“ vom 7. Mai 2021, 16:04**

Genau - blaues Kabel geht von den Front-USB an's Mobo ran.

Genau - USB 3.0 jeweils zweimal, einmal für USB 2.0 und einmal für USB 3.0.

Alles so ausgeführt, aber wird immer nur der USB 2.0 Port angesprochen. Ich sehe das halt, über meine externe Festplatte. Die leuchtet Blau für USB 3.0 und weiß für USB 2.0.

Das Mapping war aber vorher richtig, unter Catalina hatte es - heute morgen - ja alles korrekt erkannt. Mir kann keiner erzählen, dass die Ports sich von System zu System einfach mal so verändern, außer wenn am IOHost Treiber rumgespielt wurde.