

In Arbeit

MacOS 11.3.1 - FrontUSB 3.0 Problem

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 7. Mai 2021, 16:13

Aber die Hilferufe werden immer lauter in Verbindung mit dem Hackintool. Du meinst den Port hier oder? Der geht bei dir mit einem Kabel nach vorne in die Frontports. Davon hast du vorne dann zwei USB Anschlüsse. Richtig? oder drei USB Anschlüsse vorne?

Weil eigentlich ein Kabel dann zwei Anschlüsse bedient. Oder splittest du das und führst ein Kabel in einen USB2 Header rein. So mach ich das z.b bei meinem Enthoo 719. Dort sind 4 Anschlüsse vorne und ein USB C. Vom blauen Onboard Port in die USB3 Ports vorne und das andere USB 3 Kabel von der Front geht das per Adapterkabel in den USB2 Header.

Wieviel Kabel kommen von den Frontanschlüssen? 1? oder zwei? Blaue...

Weil dann kann das so nicht laufen. Der Port bedient nur jeweils 2 Anschlüsse.