

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „bluebyte“ vom 7. Mai 2021, 16:53

Mit GPU IMac 13,2

Ohne GPU IMac 13,1

und schon läuft das von ganz alleine.

Alles andere ist verschwendete Zeit.