

# **i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz**

**Beitrag von „apfel-baum“ vom 7. Mai 2021, 19:52**

[Karl Kaenguru](#)

ich weiß nicht, ob ihr das schon macht- es ist empfohlen, -immer- einen experimentierstick zu haben und dort die änderungen der efi auszuprobieren. so das läuft kann die funktionierende efi übertragen und die auf der platte damit ersetzt werden. und nicht vergessen -backup, backup, backup 😊

lg 😊