

USB Mapping

Beitrag von „ml_004“ vom 7. Mai 2021, 22:21

Hallo zusammen,

Ich habe nun meinen ersten Hackintosh aufgesetzt und bin bisher (fast) problemlos bis zum USB-Mapping gekommen.

Ich habe mir (wie von Dortania beschrieben) das USBMap Tool runter geladen. Wenn ich dann den Discovery Mode aktiviere kommt folgendes:

Code

```
1. #####
2. # Discover USB Ports #
3. #####
4. ---- XHC@14 Controller ----
5. 1. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 01000000 | 14100000 | -1
6. 2. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 02000000 | 14200000 | -1
7. 3. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 03000000 | 14300000 | -1
8. 4. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 04000000 | 14400000 | -1
9. 5. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 05000000 | 14500000 | -1
10. 6. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 06000000 | 14600000 | -1
11. 7. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 07000000 | 14700000 | -1
12. 8. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 08000000 | 14800000 | -1
13. 9. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 09000000 | 14900000 | -1
14. 10. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 0a000000 | 14a00000 | -1
15. 11. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 0b000000 | 14b00000 | -1
16. Front USB2
17. - USB2.0 Hub
18. - AppleUSB20Hub
19. - AURA LED Controller
20. - Keyboard Hub
21. - AppleUSB20KeyboardHub
22. - Apple Keyboard
23. - Apple Optical USB Mouse
24. - Wireless Receiver
```

```
25. 12. AppleUSB20XHCIPort | AppleUSB20XHCIPort | 0c000000 | 14c00000 | -1
26. - IOBluetoothHostControllerUSBTransport
27. 13. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 11000000 | 14100000 | -1
28. 14. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 12000000 | 14200000 | -1
29. 15. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 13000000 | 14300000 | -1
30. 16. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 14000000 | 14400000 | -1
31. 17. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 15000000 | 14500000 | -1
32. 18. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 16000000 | 14600000 | -1
33. 19. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 17000000 | 14700000 | -1
34. 20. AppleUSB30XHCIPort | AppleUSB30XHCIPort | 18000000 | 14800000 | -1
35. ----- PXSX@0 Controller -----
36. 21. PRT1 | AppleUSB30XHCIPort | 01000000 | 00100000 | 10
37. 22. PRT2 | AppleUSB20XHCIPort | 02000000 | 00200000 | 10
```

Alles anzeigen

Nun kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, was ich injecten sollte.

Bei mir gibt es (bis auf die USB-Anschlüsse des Gehäuses) nur USB3.0 Ports. Keine der USB3 Ports funktioniert. Auch in USBMAP kommt nichts daher. USBInjectAll ist bei mir drin.

P.S.: Ich bin auf Big Sur 11.3.1. Habe gehört es gibt da Probleme mit USB. Gibt es da schon eine Lösung?