

# **Gelöst: Fujitsu Esprimo Q920 booted ins System und friert bei Menüklick ein**

**Beitrag von „Sascha\_77“ vom 8. Mai 2021, 00:03**

Eine non-T CPU in das Gehäuse zu packen ist keine gute Idee. Selbst mit der T-Cpu ist er schnell am Tmax von 65 Grad. Aber bei so beengten Verhältnissen kein Wunder.

Könnte mir auch denken, dass das Netzteil zu schwach für den 4570 ist. Das T-Model braucht sicher weniger Strom.