

# USB Mapping

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. Mai 2021, 08:15**

bitte damit neustarten und USBMap neu. Dann D und die Typen kannst du auch machen wenn du möchtest. USBInject und Portlimit raus. Lass ins Portlimit laufen. Im Hackintool siehst du deine Ports dann auch. [Bios Einstellungen](#) stimmen im Bereich USB?