

Kext Updater Problem- und Ideenthread

Beitrag von „Onkel_Mikke“ vom 9. Mai 2021, 19:43

Wenns so einfach wäre. Problem sitzt vermutlich vorm Bildschirm, da bin ich bei dir. Aber. Da wo Base, baseskip vorkommt ist ACPI/patch. Das bestätigt auch OCCompare aus kext tool. Das einzige was ich dort verbochen habe war, die beiden default false Einträge zu löschen und die beiden von SsDTime generierten für mein Bord einzufügen. Nachher am Rechner füg ich mal den Link zur EFI ein. Falls du vorab schauen magst, findest du meine EFI unter Hardware AM4, B550 Tomahawk, oder mein Profil. Hab heute morgen aktualisiert, sollte also noch nicht so weit versunken sein

Gruß