

i5-3470 CPU-Powermanagment funktioniert nicht, durchgehend auf 3,2Ghz

Beitrag von „Karl_Kaenguru“ vom 9. Mai 2021, 23:51

Hat jemand eine Idee, wie ich das fixxen könnte, oder muss ich einfach damit leben , der PC verbraucht nicht so viel Strom aber ich hätte halt schon gerne den TurboBoost und geringerer Grundtakt wie halt auch nicht schlecht...

Mit freundlichen Grüßen

Ernst