

USB-Mapping: Es werden keine SS-Ports (USB3.0) angezeigt?

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. Mai 2021, 09:40

HS03-06 sollten ebenfalls als USB3 deklariert sein. Denn diese sind lediglich der USB2-Part der selben physischen Schnittstelle, mit SS03-06 komplettiert. Ausschließlich alleinige USB2-Ports sollten als solche definiert werden.

Die alten beiden EHCx können ignoriert werden. Wenn nicht benötigt, könnten diese auch per SSDT deaktiviert werden.