

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „cmoers“ vom 11. Mai 2021, 23:09

[schmalen](#) Hast Du zufällig ein Bios-Update gemacht? Bei meinem Kollegen mit dem Z390 Designare hat das "j" Bios die Audio-Ausgabe über USB geschrottet. Selbst ein Rollback auf die "i" Version und verschiedene Big Sure Inkarnationen ließen die Probleme nicht mehr verschwinden. Ist dann auf ein Asus-Board umgestiegen und nun rennt das Schätzchen.