

Fehler nach Clover-Update "Couldn't allocate Runtime Area" und "end randomized" Mojave

Beitrag von „fuzzy“ vom 13. Mai 2021, 15:19

Hab das Problem bißchen eingekreist. Hatte bisher das F5-Bios. Hab auf das aktuelle upgedatet und die Settings analog zu den Einstellungen von

GIGABYTE Z390 DESIGNARE: OPENCORE-EFI-ORDNER UND Anleitung gemacht. Nach dem Speichern des Settings und einem weiteren Neustart wurde das BIOS wieder resettet und sogar das gespeicherte Profil ist weg. Woher kommt denn das?