

# Gigabyte Z590 Vision D - Ethernet, aber keine Netzwerkverbindung

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 15. Mai 2021, 12:17**

So ein bisschen ist da noch teils überflüssiges drin. Handsoff und oder Airdrop dürften nicht gehen mit dem internen Bluetooth glaube ich. Bin da nicht auf dem aktuellsten Stand. Das ganze würde ich ohne Heliport umsetzen. Das klappt eigentlich ganz gut. Oder eine Fenvi rein dann ist Ruhe.

Die UHD630 sollte bei deiner CPU was mich ja eigentlich wundert warum hier kein Rocket Lake mit ins Boot was ohne Probleme gehen sollte. Sozusagen headless. Dafür kannst du dir die EFIs von Schmocklord anschauen da stehen die Framebuffer drin. Du musst dann nur die AAPL,ig-platform-id abändern. Hackintool ist dein Freund. Die Device ID eventuel noch. Und Imac20,2 als SMBios.

Thunderbolt 4 /USB4 kann nicht wie die vorherige Version so einfach funktionieren. Dazu bedarf es noch Anpassungen. Wohlgermerkt neue Plattform aber alter Prozessor. Man müsste schauen ob der Prozessor die TB4 / USB4 Funktionalität in irgendeiner Weise zur Verfügung stellt. Wenn das nicht an der CPU angebunden ist denke ich das die Ports für den TB man noch irgendwie umbiegen müsste. Wird aber noch ein Weilchen wahrscheinlich dauern.