

Hackintosh findet keine Softwareupdates (Big Sur)

Beitrag von „karacho“ vom 15. Mai 2021, 19:36

[Alexwin](#) Setze in der config.plist bei NVRAM->Add->7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82->csr-active-config auf 00000000 und trage bei NVRAM->Delete->7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 csr-active-config ein, wie in meinem Screenshot. Reboot und dann schau nach, ob ein Update angezeigt wird.



Path	Type	Value
NVRAM	Dictionary	{ 3 Schlüssel/Wert Paare }
Add	Dictionary	{ 3 Schlüssel/Wert Paare }
4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCC8B8C14	Dictionary	{ 1 Schlüssel/Wert Paar }
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCC8B8C14	Dictionary	{ 1 Schlüssel/Wert Paar }
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	{ 7 Schlüssel/Wert Paare }
EnableTSM	Daten	{ 1 Bytes: 01 }
ForceDisplayRotationInEFI	Zahl	{ 0 }
SystemAudioVolume	Daten	{ 1 Bytes: 46 }
boot-args	String	{ keeplima=1 debug=0x100 }
csr-active-config	Daten	{ 4 Bytes: 00000000 }
prev-lang:kbd	Daten	{ 4 Bytes: 64853A33 }
run-efi-updater	String	{ No }
Delete	Dictionary	{ 3 Schlüssel/Wert Paare }
4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCC8B8C14	Array	{ 2 geordnete Elemente }
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCC8B8C14	Array	{ 2 geordnete Elemente }
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Array	{ 2 geordnete Elemente }
1	String	{ csr-active-config }
2	String	{ boot-args }
3	String	{ ForceDisplayRotationInEFI }
LanguageFamilies	Boolean	{ No }