

# MacOS BigSur lässt sich plötzlich nicht mehr booten

Beitrag von „Sav3k“ vom 16. Mai 2021, 14:01

Hi, nachdem mein Hackintosh-Projekt jetzt einige Zeit sehr erfolgreich war, lässt sich der PC nun plötzlich nicht mehr booten. Anscheinend läuft das OS in eine Kernel-Panik. Da ich allerdings am bisher sauber laufenden EFI nichts verändert habe, konnte ich auch nach einem ersten debugging nicht herausfinden, wo die Fehlerquelle liegen könnte. Ich habe das Log-File sowie meine config.plist hier mal angehängt und würde mich über jeglichen Input freuen!