

# **i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft**

**Beitrag von „RizziCR“ vom 18. Mai 2021, 09:25**

Diese Aussetzer habe ich auch. Egal ob per BT oder Logitech Dongle angeschlossen. Irgendwas strahlt da massiv rein, das die Verbindung nicht stabil läuft. 50-60cm Abstand zum Rechner. Meine Lösung dazu ist jetzt. USB-Verlängerungskabel gekauft, dort den Dongle rein und unter die Tischplatte geklebt, direkt unter die Tastatur -> Keine Probleme mehr. So massive Aussetzer hatte ich mit der Apple Hardware auch nicht (Maus und Keyboard), mit MX Keys und der MX Masters 3, dagegen massiv Probleme. Wie gesagt, egal ob BT oder Dongle, egal ob Hacki oder original MacMini. Problem liegt einfach an der beschi....nen Abschirmung der USB3.0 Ports. Gibt hunderte von Threads im Netz zu dem Thema. Nicht nur Hacki bezogen.

Gruß