

Intel NUC als MacMini?

Beitrag von „NickNeid“ vom 18. Mai 2021, 19:26

Hallo, ihr Lieben, seit dem Update heute auf Big Sur 11.3.1 gehen beim NUC nur noch die hinteren beiden USB-Anschlüsse... Bei den vorderen beiden blinkt die Soundkarte kurz, die ich angeschlossen habe, es wird aber nichts erkannt. Auch wenn ich Maus und Tastatur vorne anstecke... Fehlanzeige. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Vorher habe ich OC aktualisiert und die Kexte ebenfalls...

... Hat sich erledigt, es war wohl die USBInjectAll des Kext-Updates... Habe eine eigene Kext mit dem Hackingtool erstellt..., jetzt laufen die USB-Ports wieder