

Opencore - Dell Latitude 5510 - Installation scheitert

Beitrag von „skavenger0816“ vom 18. Mai 2021, 21:18

Ich habe fast das gleiche Laptop - ein DELL 5510 jedoch mit i7 CPU.

Auch hier ist eine HynixNVMe verbaut.

Installation klappte auf Anhieb ohne spezielle Kexte.

Dafür musst du im BIOS auf AHCI umstellen (steht im Auslieferungszustand auf RAID)

Weiterhin muss du FastBoot deaktivieren.

Dann sollte es auch bei dir mit der Install klappen.