

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Mieze“ vom 18. Mai 2021, 23:51

Die Probleme mit dem I225V könnten mit mDNS Offload zusammenhängen, weil der Treiber hierzu Apple-spezifische Firmware in den NIC laden muss. Evtl. ist diese für den Ärger mit dem Chip verantwortlich? Sollte das der Fall sein, dann sehe ich wenig Chancen für eine dauerhafte Problemlösung.