

RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „sober11“ vom 20. Mai 2021, 02:03

[hackmac004](#) IGPU im Bios ist deaktiviert, hab jetzt wieder die RX580 drin und läuft, werde mal auf MacPro7,1 ohne WEG umrüsten

Ergebnis: SMBIOS Umstellung auf MacPro7,1 ohne WEG (agdpmo=pikera auch entfernt), hat leider nicht zum Erfolg geführt, neue Config läuft zwar weiterhin mit der RX580 aber black screen mit der RX6900XT, ab ca der Hälfte des Boots schaltet das Display aus, bin etwas ratlos