

Nach installation Grafikkarte kein WLAN mehr

Beitrag von „tintenvisch“ vom 21. Mai 2021, 15:52

Da wo der PCIEX 1_2 ist, habe ich einen Lüfter vorgesehen. Wenn ich den 1_2 probehalber nutze, fährt der Rechner gar nicht hoch, bleibt hängen bei "FakeSMCKeyStore: started".

Optimized Defaults habe gerade geladen, bringt keine Veränderung. So schön es ist, wenn alles funktioniert, ich glaube, ich bin zufrieden mit dem was ich habe, hat lange genug gedauert, bis alles lief.

Danke.