

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „hsotnikah1“ vom 21. Mai 2021, 16:10

Hi Stefan.

Die PM9A1 hat eigentlich viel höhere Übertragungsraten, laut Hersteller. Allerdings in Verbindung mit PCI 4.0.

Da mein Board PCI 3.0 hat, sind die Werte wohl niedriger aber k.A. um welchen Faktor. Muss mich noch schlau machen.

- Trim ist nicht aktiviert.

- Die SSD ist direkt über einer Wifi/BT-Karte verbaut und hat einen Kühlkörper über ihr montiert. (Standard-Kühler vom Mainboard). Kann die Wifi/BT Karte ein Hitzeproblem sein? (Diese ist in MacOS eigentlich per Kext deaktiviert)

- Handbuch habe ich gecheckt. In dem Slot, wo sie gesteckt ist, teilt sie sich PCI-Lanes mit dem PCI x4 Steckplatz. Dort ist aber nicht gesteckt.

Erdenwind Inc. , welche App verwendest du?