

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 21. Mai 2021, 17:49

ja genau. Es ist deine SSD. Die hat so einen komischen Controller und auch dieser Puffer ist weggefallen. Da merkst du das dann das die Lese / Schreibraten in den Keller gehen. Wurde auch mal in einem Test so angesprochen. Also Pro sieht für mich anders aus.

Die 970 Evo Plus braucht das aktuellste Firmware Update. Aber läuft absolut Stabil. Die Onboardkühlung reicht so nana...Ich hab mir einen Luftkanal gedruckt der wie ein Föhn darauf bläst vom Radiator Luftstrom von unten. unter 50Grad. mit Wasser hab ich die bei ca 30 grad.

kein Trotteling nichts...