

Nach installation Grafikkarte kein WLAN mehr

Beitrag von „ph0en1xs“ vom 21. Mai 2021, 19:27

Und läuft es umgekehrt?

710 unter 1_2

Wlan unter 1_1

Da würde ich im Zweifelsfall eher auf den Lüfter am 1_2 Platz verzichten.

So viel Alarm macht eine 710 oder ein i5-4690K doch nicht, dass man da noch einen Lüfter verbauen "müsste". 😄