

Nach installation Grafikkarte kein WLAN mehr

Beitrag von „ph0en1xs“ vom 21. Mai 2021, 19:56

Da sind doch zwei PCIX16 Anschlüsse auf dem Board. Sagt zumindest google. Würde da mal tauschen.

Edit:

Noch mal geschaut

1x PCIX16 @16 PCIX 3.0

1x PCIX16 @4 PCIX 2.0

2x PCIX1 @1 PCIX 2.0

Zitat

When installing a x8 or above card in the PCIEX4 slot, make sure to set PCIE Slot Configuration in BIOS Setup to x4. (Refer to Chapter 2, "BIOS Setup," "Peripherals," for more information.)

Wenn der 16@4 belegt ist gehen die beiden X1 nicht, da sie sich die Lanes teilen.

Gibts da vielleicht noch ne BIOS Einstellung, die gesetzt werden muss?