

# RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „hackmac004“ vom 21. Mai 2021, 20:25

Freut mich, dass sie jetzt läuft!

Welche Änderungen es jetzt genau waren kann ich dir auch nicht sagen. Wenn du die alte und die neue side by side vergleichst kannst du sehen, was ich alles verändert habe.

Um rauszufinden was in der config noch nicht ganz stimmt, kannst du versuchen per video beim Start zu filmen was da steht, mit dem Kextupdater die config mal validieren lassen oder sie nochmal mit der dazugehörigen sample.plist genau vergleichen um zu sehen welche Einträge evtl. fehlen oder zu viel sind.

