

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Gabo“ vom 21. Mai 2021, 22:01

[Zitat von Aluveitie](#)

prüf doch mal ob du Shanees's Fix PAT patch aktiv hast (der letzte Kernel Patch). Wenn nicht Algreys's Fix PAT deaktivieren (zweitletzte) und Shanees's aktivieren. Das behebt das Problem mit der GPU Auslastung.

Danke für die rasche Antwort!

Von dem Tip habi kürzlich auch irgendwo was gelesen aber nicht gewusst ob das in meinem Fall hilfreich ist.

Dann lass ich das mit der Umstellung von iMacPro1,1 auf 7,1 und wage mich ans Patchen.