

# Sleep funktioniert nicht mehr auf Optiplex 7060 SFF

Beitrag von „hackopti2“ vom 21. Mai 2021, 22:32

hab ich beides probiert, wieder abgestürzt..

was mich irritiert: ein Micro Form Factor-Modell (selbe CPU, selbe SSD, selber RAM, selbe Geräte angeschlossen) macht diese Zicken nicht.

Hab auch mal das BIOS auseinandergenommen, in den UEFI-Variablen nach Unterschieden gesucht: ALLES GLEICH!

Deswegen tipp ich ja auf eine auf dem Mainboard verbaute Komponente, die sich unterscheidet. Das Problem besteht erst seit 10.14.

Noch irgendwelche kreativen Ideen bevor ich den Standby-Modus wieder deaktiviere, was aber alleine schon für die Umwelt doof wäre?

Moment, ein Detail ist anders: Es kommt nicht mehr die Meldung "Sleep Wake Failure from EFI", sondern er bleibt einfach hängen.. ich tippe das liegt am deaktivierten Bereich B0-B3