

In Arbeit

[OC] [Ice Lake] - Lenovo IdeaPad 5 15IIL - Bericht

Beitrag von „pebbly“ vom 22. Mai 2021, 09:33

- Das Trackpad Modell hat nichts mit der CPU Version zu tun.
 - Lad bitte deine DSDT über Windows/Linux/Openshell hoch
 - Die aktuelle VoodooI2C Version hat bei mir einen KP verursacht, bis ich das Bootargument entfernt hatte und als Device Entry gesetzt hatte
 - OC Updaten hatte ich wie folgt gemacht, da ich auch Probleme hatte:
1. Kexte aktualisieren
 2. OC EFI etc. ersetzen
 3. Aktuelle OC Sample Config mit den eigenen Einstellungen anpassen
 4. Config mit validate prüfen
 5. Fertig