

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „krutojmax“ vom 22. Mai 2021, 20:58

Ja genau.

So, habe soeben alles getestet.

Es verhält sich exakt so wie vorher auch.

NVRAM Reset habe ich beim Booten jedes Mal ausgewählt.

Fahre ich das Gerät mit einem Monitor (DP Anschluss links) hoch, funktioniert dieser.

Fahre ich das Gerät mit einem Monitor (DP Anschluss rechts) hoch, funktioniert dieser.

Fahre ich das Gerät mit beiden angeschlossenen Monitoren hoch, funktioniert meist nur der rechte.

Wenn ich dann im angeschalteten Zustand umstöpsel, funktioniert nur der eine Displayport.