

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „krutojmax“ vom 23. Mai 2021, 10:01

Das war tatsächlich ein Krimi. 😊

Beim iMac17,1 SMBIOS ging ich halt strikt nach der Anleitung durch. Offenbar war das am Ende ein kleines Störelglied.

Ich hab den USBMap.kext ersetzt, danke.

Schlafmodus habe ich ebenfalls getestet, da will er noch nicht so richtig schlafen.

Also die Monitore werden dunkel, die LEDs am 710q leuchten eine kleine Weile, dann sieht man, dass er sich schlafen legt (power LED fängt zu blinken an) und circa eine Sekunde später hört man wieder den Lüfter und die Power LED leuchtet durchgängig und die Festplatten LED ebenfalls. Danach lässt sich allerdings nichts aufwecken, Bildschirme bleiben dunkel. Hilft nur ein Drücken aufn Powerknopf, damit er aus geht und dann halt erneut starten.