

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 23. Mai 2021, 14:57

OK ich sehe du hast HS3 schon als Intern gemappt. Sehr gut. Sag mit bitte mal welche nicht gehen und mit welchem Speed nicht gehen. Also usb 2 oder USB 3. Auch hilfreich Frontanschlüsse Bild und hinten Anschlüsse Bild. Ich weiss das das viel Arbeit ist. Aber nur so können wir die einzelnen Anschlüsse klar festmachen. Ich hab kein Schemata vom Board. Das wäre hilfreich. Oder hast du da was vom Hersteller?