

Installation auf Lenovo M710q

Beitrag von „krutojmax“ vom 23. Mai 2021, 15:46



Vorne Port 1 und 2 nimmt keine USB 3 an, USB 2 läuft.

Hinten Port 6 nimmt keine USB 3 an, USB 2 läuft.

USB 2 läuft auf allen 6 Ports.

Ich habe vorne 2 USB Ports und hinten 4.

Die sind betitelt mit vorne 1,2 und hinten dann 3,4,5,6.



Edit:

Ist aber merkwürdig. Vorher wurden alle Ports mit USB3 erkannt, stattdessen mit USB2 nicht.

Ich werde nochmal neustarten und NVRam resettten und nochmal mit USB3 versuchen.

/edit:

Nope, mag keine USB3 USB Sticks an den genannten Ports.

Ruhezustand mag auch nicht.