

Erledigt

komm nicht weiter GA-G41MT-S2P

Beitrag von „Nestea“ vom 23. Juni 2013, 18:37

Ich würde einmal im BIOS load optimized default einstellen , dann Sata Mode auf AHCI und die Bootreihenfolge erneut einstellen.

AHCI ist eigentlich pflicht. Wenn es das nicht gibt , könnte man noch das BIOS neu flashen (bzw. updaten) . Nur damit habe ich noch nicht so die Erfahrung.

Dann noch einmal die Sata Ports wechseln .

Hat bei einigen geholfen.

EDIT: Falls du ins System kommst , neuen Bootloader installieren ! Versuche mal etwas zu warten , vielleicht bootet er noch.

Und eventuell mit der CD mit -f /-x/ booten