

# RX 6900 Tausch von RX 580 klappt nicht

Beitrag von „hackmac004“ vom 24. Mai 2021, 12:39

Der KU validiert die config mit der letzten release Version oder der nighly, wenn du das anklickst. Würd sagen die Meldungen kommen daher das du 068 verwendest und nicht 069.

Siehst du denn noch Meldungen bevor du in den Picker kommst?

Zum anderen Problem hab ich nicht gleich ne Lösung.

Hast du aus einem speziellen Grund deine config auf einer SampleCustom.plist aufgebaut anstatt auf einer sample.plist? Du hast dadurch noch mehrer Einträge unter PlatformInfo. Evtl. gibts da Unstimmigkeiten, die das vielleicht verursachen, weiß ich aber nich genau.

Eigentlich würden die Einträge wie links im Bild ausreichen.

