

# Bekomme Audio nicht ans laufen. Angeblich ALC662 auf x79 China Board

Beitrag von „Nograx“ vom 25. Mai 2021, 11:20

Funktioniert leider nicht.

Edit: Ich habe in der config.plist den IRQ 0 Patch entfernt und in der SSDT-HPET.aml die Zeile:

```
RQNoFlags () {0,8,11}
```

in

```
RQNoFlags () {8,11}
```

geändert. Sound funktioniert jetzt und System läuft jetzt seit einigen Minuten stabil. Sleep scheint auch noch zu funktionieren. Das einzige was mir auffällt das nach einer Minuten für eine Sekunde der Mauszeiger sehr groß wird. Das war meistens der Moment wo die Kernel-Panic ausgelöst wurde.

Eine Erklärung warum das jetzt funktioniert und was jetzt ggf. nicht mehr funktionieren könnte und ich noch nicht weiß wäre schön. 😊