

# Dual Monitor auf Elitedesk 800 G2 DM

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 26. Mai 2021, 01:34

Ich fühl mich gerade etwas verarscht von dir und zwar deshalb:agdpmod=vit9696

- Disables `board-id` check, may be needed for when screen turns black after finishing booting

Wusste noch garnicht das bei einer Skylake CPU mit HD530 dieses bei Multi Monitor Nutzung nötig ist. Letzte Woche erst hab ich doch glatt genau so ein System hier supported. i5 6500T HD530. Neben den framebuffer Patch war dann nur noch die Umstellung des SMBios auf Imac18,1 nötig.

Am Sound hatte ich nichts verändert. Einzig von deiner Ursprungs EFI ausgehend das SMBios abgeändert auf Imac18,1. Du hattest 17,1 drin. Wir reden hier von einer HD530 Graphic. Framebuffer mit entsprechenden Connectoren gesetzt. Den igfxon hattest du drin. Ferner die Kexte aktualisiert. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. Wake on funktioniert nicht aufgrund der HD530. Das habe ich zuvor schon in einem anderen Thread durch. Und dein wildes durcheinander aus unterschiedlichen EFI quer aus dem Internet bringt dich hier echt nicht weiter wie du ja siehst. Bitte halte dich dann auch an den Ersteller der EFIs. Vielleicht helfen die dir dann weiter. Ich bin raus. Und auch hier nochmal der Hinweis von mir. Den Dortania Guide lesen!!!

Und jetzt frag dich mal bei den Bildern was gerade bei dir falsch läuft?