

In Arbeit

i5-4460(vorher i3-4160) iGPU unter BigSur aktivieren

Beitrag von „BW89“ vom 26. Mai 2021, 21:29

Hallo!

Ich habe heute den in meinem Profil beschriebenen PC nach der dortania-Anleitung erfolgreich mit Big Sur aufgesetzt.

Soweit funktioniert alles, außer die iGPU...

Mir ist dann aufgefallen, dass diese in meiner config.plist gar nicht vorkommt (hab ich wohl übersehen).

Also schnell den Abschnitt nachgeholt. (die Angaben aus dem [ersten Beispiel der Anleitung](#) übernommen, ist ja auch ne hd4400 in der CPU (außer "framebuffer-fbmem" (ich kann den VRAM im Bios einstellen -> auf 64MB eingestellt)) Zack eine Kernel Panic noch vor dem Apple logo. Weder das Installationsmedium, noch das Installierte Big Sur lässt sich starten.

Was mach ich falsch?

Ich habe bereits das BIOS aktualisiert und geprüft ob neue Relevante Einstellungen dazugekommen sind -> Fehlanzeige

Angehängt ist eine Zip mit 2 Ordnern. Im einen befindet sich die EFI mit der er startet und im anderen die EFI, die die iGPU inkludiert, mit der MacOS aber nicht startet