

In Arbeit

i5-4460(vorher i3-4160) iGPU unter BigSur aktivieren

Beitrag von „bluebyte“ vom 27. Mai 2021, 08:34

Für die Installation von Big Sur braucht man mindestens einen IMAC 15,1. Deswegen auch die Fehlermeldung.