


In Arbeit

i5-4460(vorher i3-4160) iGPU unter BigSur aktivieren

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 27. Mai 2021, 10:10

die letzte EFI basiert auf ein SMBIOS IMac15,111  schon getestet? du hast ja schon heia gemacht. Und wie Sascha schon erwähnte kann es bei der CPU durchaus zu Zickereien kommen. Das liegt daran das man zwar die Device ID findet bei Intel diese aber so nicht wirklich einbinden kann. Hier wählt man dann die nächst mögliche. Das scheint dann hin und wieder nicht wirklich zu funktionieren. So muss man dem framebuffer wesentlich mehr Infos mitgeben als sonst nötig damit es reibungslos funktioniert. I7 wäre optimal...i5 geht auch. Hauptsache HD4600. Da hätten wir dann direkt eine Handvoll Patches die da greifen können. Aber teste bitte erstmal die letzte EFI von mir.