

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. Mai 2021, 14:55

Also, ein generelles Problem mit dem aktuellen OC ist es nicht. Bei mir geht sowohl mit 0.6.9 als auch mit 0.7.0 Nightly und macOS 11.4 alles einwandfrei.

[Teddy07](#) Wir müssten mal vergleichen, was sich in deinem EFI-Ordner im Gegensatz zur zuletzt funktionierenden Version verändert hat.

Gehe ich recht in der Annahme, dass du parallel zum Wechsel auf den neuen EFI-Ordner NICHT das Bios auf Version F9j aktualisiert hast oder dort irgendwelche Änderungen vorgenommen hast und dass du auch nicht gleichzeitig macOS aktualisiert hast?